
MPI™ Medium Pressure Fittings

X41HT7
High Pressure to MPI™ Tube Stub



Parker Part No.	Inches					Working Pressure (PSIG)
	High Pressure Adapter Size	MPI™ Tube Stub	A	T Thread	W Hex	
4-4 X41HT7	1/4	1/4	2.59	9/16 - 18	5/8	15,000
4-6 X41HT7	1/4	3/8	2.83	9/16 - 18	5/8	15,000
4-8 X41HT7	1/4	1/2	3.10	9/16 - 18	5/8	15,000
4-9 X41HT7	1/4	9/16	3.16	9/16 - 18	5/8	15,000
6-4 X41HT7	3/8	1/4	2.92	3/4 - 16	13/16	15,000
6-6 X41HT7	3/8	3/8	3.16	3/4 - 16	13/16	15,000
6-8 X41HT7	3/8	1/2	3.43	3/4 - 16	13/16	15,000
6-9 X41HT7	3/8	9/16	3.49	3/4 - 16	13/16	15,000
9-4 X41HT7	9/16	1/4	3.25	1 1/8 - 12	1-3/16	15,000
9-6 X41HT7	9/16	3/8	3.49	1 1/8 - 12	1-3/16	15,000
9-8 X41HT7	9/16	1/2	3.75	1 1/8 - 12	1-3/16	15,000
9-9 X41HT7	9/16	9/16	3.82	1 1/8 - 12	1-3/16	15,000

Add “-Z6” to part number for part assembled with preset ferrules and nuts.
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark