
MPI™ Medium Pressure Fittings

X42HT7
Medium Pressure to MPI™ Tube Stub



Parker Part No.	Inches					Working Pressure (PSIG)
	Medium Pressure Adapter Size	MPI™ Tube Stub	A	T Thread	W Hex	
4-4 X42HT7	1/4	1/4	2.68	7/16 - 20	5/8	15,000
4-6 X42HT7	1/4	3/8	2.92	7/16 - 20	5/8	15,000
4-8 X42HT7	1/4	1/2	3.18	7/16 - 20	5/8	15,000
4-9 X42HT7	1/4	9/16	3.25	7/16 - 20	5/8	15,000
6-4 X42HT7	3/8	1/4	2.94	9/16 - 18	3/4	15,000
6-6 X42HT7	3/8	3/8	3.17	9/16 - 18	3/4	15,000
6-8 X42HT7	3/8	1/2	3.44	9/16 - 18	3/4	15,000
6-9 X42HT7	3/8	9/16	3.50	9/16 - 18	3/4	15,000
9-4 X42HT7	9/16	1/4	3.25	13/16 - 16	7/8	15,000
9-6 X42HT7	9/16	3/8	3.49	13/16 - 16	7/8	15,000
9-8 X42HT7	9/16	1/2	3.75	13/16 - 16	7/8	15,000
9-9 X42HT7	9/16	9/16	3.81	13/16 - 16	7/8	15,000
9-12 X42HT7	9/16	3/4	4.16	13/16 - 16	7/8	15,000
12-9 X42HT7	3/4	9/16	4.00	3/4 - 14 NPS	1 1/8	15,000
12-12 X42HT7	3/4	3/4	4.35	3/4 - 14 NPS	1 1/8	15,000

Add "-Z6" to part number for part assembled with preset ferrules and nuts.
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark