
MPI™ Medium Pressure Fittings

X47HT7
Medium Pressure Port Connector to MPI™ Tube Stub



Parker Part No.	Inches				Working Pressure (PSIG)
	MP Port Connector #1	MPI Tube Stub #2	A	K	
9-6 X47HT7	9/16	3/8	3.21	1.61	15,000
9-9 X47HT7	9/16	9/16	3.53	3.03	15,000
12-9 X47HT7	3/4	9/16	3.72	1.94	15,000
12-12 X47HT7	3/4	3/4	4.07	3.44	15,000
16-9 X47HT7	1	9/16	4.23	3.44	15,000
16-12 X47HT7	1	3/4	4.57	3.79	15,000
16-16 X47HT7	1	1	5.19	4.41	12,500

End # 1 must be used with a Medium Pressure Gland.

Add “-Z6” to part number for part assembled with preset ferrules and nuts.

Dimensions in inches are for reference only, subject to change.