
MPI™ Medium Pressure Fittings

XHT7
37° Flare to MPI™ Tube Stub



Parker Part No.	Inches					Working Pressure (PSIG)
	37° Flare Adapter Size	MPI™ Tube Stub	A	T Thread	W Hex	
4-4 XHT7	1/4	1/4	2.24	7/16 - 20	1/2	15,000
4-6 XHT7	1/4	3/8	2.47	7/16 - 20	1/2	15,000
6-4 XHT7	3/8	1/4	2.37	9/16 - 18	5/8	12,500
6-6 XHT7	3/8	3/8	2.60	9/16 - 18	5/8	12,500
6-8 XHT7	3/8	1/2	2.87	9/16 - 18	5/8	12,500
6-9 XHT7	3/8	9/16	2.93	9/16 - 18	5/8	12,500
8-6 XHT7	1/2	3/8	2.77	3/4 - 16	13/16	12,500
8-8 XHT7	1/2	1/2	3.04	3/4 - 16	13/16	12,500
8-9 XHT7	1/2	9/16	3.10	3/4 - 16	13/16	12,500

Add “-Z6” to part number for part assembled with preset ferrules and nuts.
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark